

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年8月	TKG-FEBMO	ダンプ	FEBMO-540169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
42,011km	175PS/129KW	M/T	5速	長: 3,390 mm 幅: 2,000 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン	○	スイッチ不良	シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト(種類)	-	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト(不具合)		
水混入			パワーウィンドウ(運転席)			ウィンカー		
水漏れ			パワーウィンドウ(助手席)			ワイパー		
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー		
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ			オーディオ(不具合)			ハンドル		
冷却水吹き返し			バックカメラ	-		エアサス(種類)	-	
ミッション			バックカメラ(色)	-		エアサス(不具合)		
点検項目	結果	状態	バックカメラ(不具合)			エアサス(不具合)		
ギア鳴き			電格ミラー			パワーステアリング		
ギア抜け			ETC			リーフサス		
クラッチ			タコグラフ			燃料タンク		
異音						デフ		
オイル漏れ						点検項目	結果	状態
リターダ						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項 ETC、キャブ内汚れ大及びキズ
記録簿 有 (H28/4~R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
0	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	0	-		スペア	225/80R17.5	-	-
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-	平成27年7月
【備考】 鳥居角出し、ダンプオイルポンプ油漏れ、荷台後方2カ所穴有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ