

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEBM0-540169	ダンプ
走行	馬力	シフト		
42,011 km	175 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー	長： 3.39 m 幅： 2.00 m 高： 0.36 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	吹出モード切替固い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ、臭
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
 キャブ内汚れ大、キズ ETC付
 記録簿有り (H28/4~R2/8)

タイヤ残量

単位：mm

12	12		
0	0	0	0
スペア	0		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ダンプ	新明和	DR4-0003SY S60703885	H27/7	
鳥居角出し ダンプオイルポンプ油漏れ 荷台後方2ヶ穴有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

