

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	TKG	XZU710-0010662	ドライバ>PG付
走行	馬力	シフト		
293,048 km	150 (ps) /kw	M/T · A/T · セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア> · (バキューム)		長： 4.51 m 幅： 2.03 m 高： 1.97 m 門高： 1.94 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワ>ウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車検制御ECUランプ
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項	
燃料タンク100L センターコンソールBOX鉄製 小物入れ欠品 ハンドルスレ 室内汚れ、ヤニ汚れ	

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
10	10	9	9
△	△	△	△
スペア	7	△	



タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバ>	矢野特殊	SZ140423		左サイドスライドドア
格納PG	極東	CG1001F-B3MRA2		最大昇降質量1000K 長1170mm 幅1890mm スト>ハ>-迄長940mm 幅1930mm
ラッシング2段 庫内灯3ケ ベンチレーター前後 3枚折扉				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) · 無 · ()	(確認済) · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · (小) · 中 · 大	無 · (点傷有) · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



スリキス

