

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成17年11月	PA-FE73DC改	高所作業車	FE73DC改-510437
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
139,182km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	-	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーカバー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	-	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L へこみ有り

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 シガライター欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				
単位: mm				
7	7			
-	-			
4	6	7	3	
-	-	-	-	
スペア		5	-	

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
-	-		
205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/85R16
-	-	-	-
スペア		205/85R16	-

素材: 鉄      備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-170-1-20410	平成17年11月





【備考】 バスケット最大地上高17m バスケット積載荷重200kg又は2名 ブーム3段 前方格納式 電源引込み用プラグ 100V電源ブレーカー バスケット部AC100V電源コンセント バスケット部作業灯 バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m 運転室内アウメーター7804h

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】 ブーム縮時振動あり。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----