

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年5月	BDG-FC6JGWA	高所作業車	FC6JGW-10624
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
114,874km	180PS/132KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎				汚れ有
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネ外し穴有、シガライター欠品

記録簿 有 (H22/5~R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-270-2-30910	平成20年5月
【備考】 バケット最大地上高2.7m、バケット最大荷重200kg又は2名。ブーム4段、前方格納、バケット部（作業灯1個、AC100Vコンセント）100V電源ブレーカー、電源引き込み用プラグ、バケット内寸法（縦1.2m×横0.7m×高さ0.9m）、アワーメータ6646h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----