日付：R04. 11/14

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1232093

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
ダイハツ	平成22年1月	EBD-S211P	平ボディ	S211P-0085629

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
64,213km		A/T	バキューム	長：1,932 mm 幅：1,419 mm 高：305 mm 門高：677 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 38ℓ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成22年1月
【備考】軽トラ			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業		平成22年1月
【備考】サビあり			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
0	2	3	0
—	—	—	—
スペア	—	5	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：タイヤサイズ　145/80R12