

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QPG-FR1EXEG	シャーシ	FR1EXE-10153
走行	馬力	シフト		ブレーキ
603.325km	410PS/302KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	アンテナ折れ
バックカメラ	△	カラー、映らない カメラキャブ内に積み込み
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 左サイドアンダーミラー劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 190ℓ+190ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			





外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

特記事項・ドライブレコーダー有 ・両ドア看板消跡有
 記録簿 有 (H27/8~R2/9)

タイヤ残量				
単位: mm				
9	7			
—	—			
5	4	5	5	
0	1	2	5	
スペア	—	5		

タイヤサイズ			
275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—		
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア	—	275/70R22.5	

素材: アルミ 備考:



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ