

日付: R2.11.10



車両チェックシート

担当: 河野

搬入者: 友愛 赤尾

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H25/9	TKG	XZU600-0005085	高所作業車
走行	馬力	シフト		
87300 km	150 PS/kw	M/T · A/T · セミA/T		
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エア · パキユーム	長: X m	幅: X m	高: X m	門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	○	ブランク右側面水漏れあり
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	電源入りなし
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	格納しだい

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	石目
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

・アタラクタコ120
・燃料タンク

・心スル

記録簿 (無) / 有 ()

タイヤ残量

単位: mm

7	8		
/	/		
7	7	7	7
/	/	/	/
スペア	5	/	

タイヤサイズ

195/85R16	195/85R16		
11	11	11	11







上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バケット	タタ /	AT-80-3-30841		総載荷重200kg 作業床最大地上高 8m 最大作業半径 5m 定員2名
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検

※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？