

# 車輛チェックシート

記入日: R. 2011 記入者: 立石

搬入日: R. 2011 搬入者: 立石

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
イズミ	H. 18年9月	PJ	CYLS1V6-7002371				冷凍車		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
999999 km	370 ps/kw	M/T	A/T	セミア/T	3	6WF1	軽油		
キャブ幅			ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: 9344 m	幅: 2268 m	高: 2280 m	門高: 2111 m				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

## エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	×	
水漏れ	×	
燃料漏れ	×	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	×	
ターボ	×	

## 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	△	不良
オルタネーター	×	
パワーウィンド	△	右ok. 左作動不可
坂道発進装置		
異常ランプ	×	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

## キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウinker	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	△	作動不可 手動ok

## ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	×	
リターダ	×	

## 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング		
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

## デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	×	
デフロック	×	

特記事項: 本社へ報告済み 済・未 本社担当者  
 ラジエーター補助タンク容量不足品  
 《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由: セルター不良 1/45始動不可)

## 検 タイヤ残量

単位: mm

9	9		
0	0	3	3
2	2	2	2
スペア	0		

## タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

	275/80 22.5	275/80 22.5		
275/80 22.5	275/80 22.5	275/80 22.5	275/80 22.5	
275/80 22.5	275/80 22.5	275/80 22.5	275/80 22.5	

総務確認印 常務確認印 フロント確認印





常務 2.10.3 天津 加賀谷

部品課 02.10.03 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	矢野特殊白粉車	型式 TPA4288-9 製造番号 B060813	18年9月	
冷凍機	三菱	TRJ80D	不明	マワキ-A-K096
その他				
冷凍機 スタンバイ付。				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



11ヤバシパー足付