

# 車輛チェックシート

記入日: R. 2/9/5

記入者 じ石典

搬入日: R. 8/17

搬入者 じ石典

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
三菱	H23.2	LKG	FU5FVZ-500714			冷凍車	
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料
1391042 km	280 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T			速 2	6R10	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロフ	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア・バキューム		長: 9.319 m	幅: 2.276 m	高: 2.357 m	門高: 2.219 m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

## エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド10分
水漏れ	○	吹き返しあり
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

## 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	左側作動せず
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	AMB制御、車間距離センサー
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	作動

## キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	D席あたり、破れ
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
キャブ開閉	◎	

## ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ		
異音	/	
オイル漏れ	◎	
リターダ		

## 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

## デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

### 特記事項 (不具合箇所など)

吹き返し  
 10分 - 搬入  
 T/M 制御ランプ点灯 (キー入らば)

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 )



### タイヤ残量

単位: mm

11	9		
6	6	2	6
3	4	1	2
スペア			

### タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可


295/80R22.5	←		
11R 22.5	←	←	←
11R 22.5	←	←	←

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	天野特殊	型式 TPA 5815-3 製造番号 B110079	23年2月	
冷凍機	三菱	ADS 50 CN2	不明	スタバイ付 - -30℃設定・2J115式
その他				

アルミキースト  
 ショロタンレール4列  
 水抜き栓4個  
 庫内灯 6個  
 ティンナー2段  
 サイドドア (左の側観音扉)  
 リア観音扉  
 天井面 結露防止シート貼付

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



フロントガラス  
 ビビ割れ  
 コーナパネル  
 キッキ

キッキパネル

