

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TPG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-22739
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
193,768km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,280 mm 幅: 2,395 mm 高: 2,412 mm 門高: 2,329 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 ※R1/05月: 走行25,969km時、クラッチOH済

記録簿 有 (H29/4~R2/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
-	-		
11	11	11	11
-	-	-	-
スベア	11	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: 鉄	備考:		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	-	
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	-	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-	平成29年1月(不明)
【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ