

車輛チェックシート

記入日: R. 11/26 記入者 入部 搬入日: R. 11/18 搬入者 松下

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号			形状			
イヌズ	H18.10.	KR	NHR69-7010995			Wキャブ			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
226186 km	44 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 5速			3	4JG2	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸あり							
エア・パキューム		長: 2090 m	幅: 1593 m	高: 0.396 m	門高: 0.396 m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理(不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	△	燃料事故で破損
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	アテナ無し
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	前左右やさし
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

事項 燃料タンク事故破損で燃料漏れ 本社へ報告済み 済・未 本社担当者
 右側面事故破損
 《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

単位: mm

6	5		
6	7	7	7
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

185R14	←		
145/80R13	←	←	←

総務確認印 常務確認印 フロント確認印
 常務 2.11.27 天津
 部品課 02.11.27 加賀谷



上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平				



その他

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ *	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)



キズ
凹み



事故大破