

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H24	QKG	CG5ZL-10048	平ボディ
走行	馬力	シフト		
509,487 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 7 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
<input checked="" type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム	長： 9.55 m 幅： 2.40 m 高： 0.60 m 門高： 0.60 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input type="radio"/> △	中段部オイル
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーウィンド	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	カー
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/> ○	へり、穴
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input type="radio"/> ○	左右カバー欠品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input type="radio"/> ○	FF フジミ
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項

室内汚れ ノリ跡 ETC付

記録簿有

タイヤ残量

単位：mm

14	14		
14	14		
13	14	15	14
9	8	10	11
スペア	3	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5


上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
アルミロック	喜多村製作所	T50879	H24/11	5方開
床板張り 引出しフック10対（アオリ内側） 引出しフック7対（床面） 床フック3対				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 点傷有 <input type="radio"/> 飛石有（リペア可不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




カバー欠品



カバー欠品

ヘミ



カバー欠品

