

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H22	LKG	FW1EXB-10251	冷凍車
走行	馬力	シフト		
1,096,372 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA 3 ^ペ ﾀﾞﾙ 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・パキューム		長：9.43 m 幅：2.37 m 高：2.48 m 門高：2.38 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷暖効き悪い	雨漏り	◎	
オイル漏れ	△	・ モ 有リ	スターター	◎		シート	○	・ ヘ リ、 ヤ ブレ
水漏れ	△	・EG混入	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	・ヒーター付
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	○	・ ハ ンﾄﾞﾙスレ	異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ペラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
タコグラフ ETC2.0

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	6	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スﾊﾞ7	5	／					

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	2KV6766-04 HFWXG-JNADDJ		リヤ75mm
冷凍機	菱重	TU100SA-CNF 899100667BL	H30	-35℃設定
ジョロダー2列 床キーストン センターローラー 水抜穴4ヶ ラッシング2段 フェンダーフック付				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・無・()	確認済 ・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・ 中 ・大	無・点傷有・ 飛石有 (リペア可)・ 不可 ()

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

