

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H22	LKG	FW1EXB-10251	冷凍車
走行	馬力	シフト		
1,096,372 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA 3 ^ペ ﾀﾞﾙ 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・パキューム		長： 9.43 m 幅： 2.37 m 高： 2.48 m 門高： 2.38 m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷暖効き悪い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、ワレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	ハンドスレ
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
タコグラフ ETC2.0

タイヤ残量				
単位：mm				
7	6			
	5	7		
6	6	4	5	
3	6	5	4	
ｽﾍﾞ7		5	／	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	2KV6766-04 HFWXG-JNADDJ		リヤ75mm
冷凍機	菱重	TU100SA-CNF 899100667BL	H30	-35℃設定
ジョロダ－2列 床キーストン センターローラー 水抜穴4ヶ ラッシング2段 フェンダーフック付				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・無・()	確認済 ・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・ 中 ・大	無・点傷有・ 飛石有 (リペア可)・ 不可 ()

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

