

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年4月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-520335
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
213,928km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：3,100 mm 幅：1,750 mm 高：2,070 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目結果状態

異音◎

オイル混入◎

オイル漏れ○ロッカーケース

水混入◎

水漏れ◎

燃料漏れ◎

排気◎

マフラー◎

ターボ◎

冷却水吹き返し◎

ミッション

点検項目結果状態

ギア鳴き◎

ギア抜け◎

クラッチ◎

異音◎

オイル漏れ◎

リターダ／

電装関係

点検項目結果状態

エアコン◎

スターター◎

オルタネーター◎

パワーウィンドウ(運転席)◎

パワーウィンドウ(助手席)◎

坂道発進装置／

異常ランプ◎

オーディオ－

オーディオ(不具合)◎

バックカメラ(色)－

バックカメラ(不具合)◎

電格ミラー◎

ETC◎標準

タコグラフ／

キャビン

点検項目結果状態

シート○背もたれ破れ。破れ、へたり

ヘッドライト(種類)－ハロゲン

ヘッドライト(不具合)◎

ウィンカー◎前：後：サイド：

ワイパー◎

ミラー◎

走行関係

点検項目結果状態

ハンドル◎

エアサス(種類)－

エアサス(不具合)／

パワーステアリング◎

リーフサス◎

燃料タンク◎70L スチール

デフ

点検項目結果状態

異音◎

オイル漏れ◎

デフロック／

特記事項フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。庫内床前方より雨侵入。

記録簿 無（）

タイヤ残量

単位：mm

67

67

58

5

スペア8

タイヤサイズ

195/75R15195/75R15

195/75R15195/75R15

195/75R15195/75R15

スペア195/75R15

素材：鉄 備考：

上物仕様

上物名メーカー型式「製造番号」年式

ドライバンパプコ336N0435平成25年



【備考】ラッシング2段、庫内側面床土30cm鉄板張り。90度ストッパー留め具不良。

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ