

管理番号： 113257

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H20	BDG	FD8JKW-10962	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
479,473 km	240 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム		長： 5.80 m 幅： 2.16 m 高： 2.02 m 門高： 2.01 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ロカケースもれ
水漏れ	○	リカバータンクもれ跡
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、タバコ穴、ヤレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク200L キャブ内庫内灯スイッチたれ下がり ヤニ汚れ 運転席灰皿フタ割れ 小物入れ欠品
記録簿有り (H30/10～R1/10)


タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
／	／		
2	2	7	7
／	／	／	／
スペア	2	／	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東フレ	H081967	H20/9	左サイドドア観音開 断熱サイド50mm リヤ75mm
冷凍機	東フレ	KL42L0C-C	H20/9	-30℃設定
格納ゲート	新明和	RAK10-6465D		リフコン有り 長1560mm 幅2000mm ストッパ-迄1400mm 幅2050mm 最大昇降質量1000kg
ラッシング2段 庫内灯3ケ 床T型キーストン 水抜き穴2ヶ所 庫内PGリモコン				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




飛石



割れ

線キズ



左ドアスキマ有り

へこみ、割れ

