

車種チェックシート

記入日: R. 11/10

記入者 入部

搬入日: R.

10/27 搬入者 立百典

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号			形状				
日野	H29. 3	TKG	FC9JKA-22638			冷凍車				
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料 (種類)			
227862 km	155 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T			6 速	3	J05E	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧				
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
エアー ・ バキューム		長: 6.352 m 幅: 2.329 m 高: 2.183 m 門高: 2.147 m								

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン 始動不可

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンド		D席作動可
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート	○	助手席背もたれ有り
ヘッドライト		
ウinker		
ワイパー		
ミラー		
キャブ開閉	×	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ	○	
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	○	
デフロック		

特記事項

事故車

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

E/G 始動不可

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

5 3

3 4 3 5

スペア

225/80R17.5

225/80R17.5

←

←

←

←


総務確認印 常務確認印 フロント確認印




上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍	東プレ		2017-3	
冷凍機	東プレ			
格納式パレット	極東開発	CG1002H-B3MRA2	2017.02	17T028803N. 幅2300 Eマ75寸
その他				
庫内灯 3. ラッキング3段. 床アルミ張り. 水抜き穴 4.				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)


検




事故大破



追突キズ



パレット下倒り



おしれ