日付：R02. 10/02

UJ GROUP 車両チェックシート

管理番号：

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱	平成30年6月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-502971
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,000 km	PS/KW	速		長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ（運転席）	／	
パワーウィンドウ（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	／	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト（種類）	－	
ヘッドライト（不具合）	／	
ウィンカー	／	
ワイパー	／	
ミラー	／	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	／	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	／	
リーフサス	／	
燃料タンク	／	

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有	確認済
フレームのさび	飛石
無	無

特記事項

記録簿（　　）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	○	○	
	○	○	
○	○	○	○
○	○	○	○
スペア		○	○

◤ タイヤサイズ



【外装】

外装キズ	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装うき	うき	曲がり	曲がり	サビ	サビ	補修跡	補修跡	飛び石	飛び石	外装穴あき	穴あき

【ボデー内】

庫内キズ	キズ	庫内へこみ	へこみ	庫内穴あき	穴あき	床汚れ	床汚れ