

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
ニッサン	2020/R02-01		TEST11TEST	パッカー・清掃車/清掃車
走行	馬力	シフト		
999 km	480/353 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T 速
ブレーキ		ボディ内寸※レーザー計測して下さい!		
エア	バキューム	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	△	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	△	1
冷却水吹き返し	◎	

### 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スタータ		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
オーディオ (不具合)		
バックカメラ (色)		
バックカメラ (不具合)		
電格ミラー		

### キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト (種類)		
ヘッドライト (不具合)		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

### ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

### 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル		
エアサス (種類)		
エアサス (不具合)		
パワーステアリング		

### デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

---

記録簿 有 / 無 ( )

### タイヤ残量

単位：mm





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### タイヤサイズ

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無 ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？