

車 両 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
	2020/R02-01		XXXXX-123456	
走行	馬力	シフト		
9,999 km	10779 ps/kw	M/T • A/T • セミA/T	H/L8速	
ブレーキ		ボディ内寸※レーザー計測して下さい!		
エア • バキューム		長:10 m 幅:20 m 高:5 m 門高:10 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○		シート	◎	
オイル混入	◎		スタータ	◎		ヘッドライト(種類)		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト(不具合)	◎	
水混入	△		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	○		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ					
ターボ	◎	1	オーディオ(不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ(色)					
			バックカメラ(不具合)	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドル	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス(種類)	／		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス(不具合)	◎		デフロック	／	
異音	◎		パワーステアリング	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							


特記事項

記録簿 **有** / 無 燃料タンク200L 小物入れ欠品 シガライター欠品 ハンドルスレ(室内汚れ、たばこヤニ ヒス穴)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
8	6	10	9				
				225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア		4					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
ウイング	パブコ	169C2384	
【備考】HP用備考			
上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート	パブコ	PRA110-1445	
【備考】最大昇降質量1000Kg リフト付 全長1475mm 全幅2345mm			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】ストップ-迄長さ1235mmサイドストップ-幅2190mm			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？

