

ボディチェックシート



| 管理番号               |                 | 部品名          |                 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| B0134068           |                 | エンジンA y      |                 |
| 部品詳細               |                 |              |                 |
| 車両メーカー             | サイズ             | 初年度登録        | 型式              |
| 日野                 | 大               | 令和 1年 2月     | 2PG-FW1AHG      |
| キャブ形状              | キャブ幅            |              |                 |
|                    |                 |              |                 |
| 目視点検（始動中含む）        |                 |              |                 |
| エンジン番号<br>★印は保証対象外 | エンジンリターダー       | シリンダーヘッドカバー  | シリンダーヘッド        |
| A09C VA22429       | 有               | 良好           | 良好              |
| ヘッドガasket          | シリンダーブロック       | オイルパン        | タイミングカバー        |
| 良好                 | 良好              | 良好           | 良好              |
| INマニホールド           | EXマニホールド        | ファン          | ファンブリー          |
| 良好                 | 良好              | 良好           | 良好              |
| ★ウォーターポンプ          | クランクブリー         | インジェクションポンプ等 | ポンプ種類           |
| 良好                 | 良好              | 良好           | コモレーン<br>1      |
| ★ターボチャージャー         | ワイヤーハーネス&コネクタ   | オイルスラッジ      | オイル漏れ           |
| 良好                 | 良好              | 良好           | 良好              |
| 水漏れ                | ディストリビューター&コネクタ | 点火タイミング      | ガス供給装置（LPG、CNG） |
| 良好                 |                 | 未確認          |                 |
| セミO/H              |                 |              |                 |
| 未実施                |                 |              |                 |
| 始動検査               |                 |              |                 |
| 始動方法               |                 |              |                 |
| 現車                 |                 |              |                 |
| かかり具合              | 異音              | 排気の状態        | 油圧              |
| 良好                 | 良好              | 良好           | 良好              |
| インジェクター（ノズル）       | バルブクリアラン        | フローバイガス      | コンブッション         |
| 未確認                | 未確認             | 良好           | 未確認             |
| 噴射時期               | ★サーモスタット        |              |                 |
| 未確認                | 良好              |              |                 |