

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
D1234013		Rホーシング	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	大	平成30年11月	2PG-CYM77CM
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検			
サビの状態	スプリング当たり	キズの状態	センターボルト
良好	良好	良好	
Uボルト穴			