

ボディチェックシート



|               |                  |                         |             |
|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 管理番号          |                  | 部品名                     |             |
| C0135049      |                  | マニュアルミッションA y           |             |
| 部品詳細          |                  |                         |             |
| 車両メーカー        | サイズ              | 初年度登録                   | 型式          |
| 日野            | 大                | 平成28年 1月                | QPG-FW1EXEG |
| キャブ形状         | キャブ幅             |                         |             |
|               |                  |                         |             |
| 目視点検          |                  |                         |             |
| ミッション名        | ミッションの形状         | 実車走行テスト                 |             |
| マニュアル         | 筒型               | 未実施<br>事故車、エアライン部品欠品のため |             |
| 目視点検（外観）      |                  |                         |             |
| ミッションケース      | ハウジング（リテーナ）      | ★オイルシール                 | スイッチ        |
| 良好            | 良好               | 良好                      | 良好          |
| レバー           | メインドライブシャフト（先端部） | リリース関係                  | オイル漏れ       |
| 良好            | 良好<br>段付きあり      | 良好                      | 良好          |
| ワイヤーハーネス&コネクタ | ★トルクコンバーター       | セミO/H                   |             |
| 良好            |                  | 未実施                     |             |
| 目視点検（内部点検）    |                  |                         |             |
| メインドライブシャフト   | スプライン部           | ベアリング                   | シンクロナイザリング  |
| 良好            | 良好               | 良好                      | 良好          |
| シフトフォーク       | スリーブ             | レール                     | 各ギア         |
| 良好            | 良好               | 良好                      | 良好          |
| 実車走行点検        |                  |                         |             |
| ギヤ鳴り（変速時）     | シフト抜け            | 異音                      | タイムラグ       |
| 未確認           | 未確認              | 未確認                     |             |