

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B2036007		ラジエター	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	中	平成24年 5月	SKG-FRR90T2
キャブ形状	キャブ幅		
チェックシート			
水漏れ点検	アッパー・ロアタンクの状態	フィンの状態	水圧テスト
良好	良好	汚れ	済
内部の状態			
良好			