

ボディチェックシート



| 管理番号          |                  | 部品名           |             |
|---------------|------------------|---------------|-------------|
| C0136032      |                  | マニュアルミッションA y |             |
| 部品詳細          |                  |               |             |
| 車両メーカー        | サイズ              | 初年度登録         | 型式          |
| 日野            | 中                | 平成26年 2月      | TKG-FD9JLAA |
| キャブ形状         | キャブ幅             |               |             |
|               |                  |               |             |
| 目視点検          |                  |               |             |
| ミッション名        | ミッションの形状         | 実車走行テスト       |             |
| マニュアル         | 筒型               | 実施            |             |
| 目視点検（外観）      |                  |               |             |
| ミッションケース      | ハウジング（リテーナ）      | ★オイルシール       | スイッチ        |
| 良好            | 良好               | 良好            | 良好          |
| レバー           | メインドライブシャフト（先端部） | リリース関係        | オイル漏れ       |
| 良好            | 良好               | 要整備交換         | 良好          |
| ワイヤーハーネス&コネクタ | ★トルクコンバーター       | セミO/H         |             |
| 良好            |                  | 未実施           |             |
| 目視点検（内部点検）    |                  |               |             |
| メインドライブシャフト   | スプライン部           | ベアリング         | シンクロナイゼリング  |
| 良好            | 良好               | 良好            | 良好          |
| シフトフォーク       | スリーブ             | レール           | 各ギア         |
| 良好            | 良好               | 良好            | 良好          |
| 実車走行点検        |                  |               |             |
| ギヤ鳴り（変速時）     | シフト抜け            | 異音            | タイムラグ       |
| 良好            | 良好               | 良好            | 良好          |