

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B2336017		インタークーラー	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	増トン	令和 4年 8月	2RG-FTR90U2
キャブ形状	キャブ幅		
チェックシート			
オイル漏れ点検	フィンの状態	内部の状態	
良好	良好	良好	