

管理番号		部品名	
D1236016		Rホーシング	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	増トン	令和 4年 8月	2RG-FTR90U2
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検			
サビの状態	スプリング当たり	キズの状態	センターボルト
良好	良好	良好	良好
Uボルト穴			
良好			