発行日:令和7年6月28日

## ボディチェックシート



| 管理番号     |             | 部品名  |           |            |
|----------|-------------|------|-----------|------------|
| A3236021 |             | Fパネル |           |            |
| 部品詳細     |             |      |           |            |
| 車両メーカー   |             | サイズ  | 初年度登録     | 型式         |
| 日産       | 大           |      |           | LKG-GK5XAB |
| キャブ形状    | キャブ形状キャブ幅   |      |           |            |
|          |             |      |           |            |
| チェックシート  |             |      |           |            |
| 取付点検     |             |      |           |            |
| 済        |             |      |           |            |
| Fパネルの前面図 |             |      |           |            |
|          |             |      | 1.        |            |
|          |             |      | 2. 汚れ、線キズ |            |
|          | 3<br>6<br>9 |      | 3. 点キズ    |            |
| 12       |             |      | 4. 点キズ    |            |
| 45_      |             |      | 5.        |            |
| 7 8      |             |      | 6.        |            |
|          |             |      | 7.        |            |
|          |             |      | 8.        |            |
|          |             |      | 9.        |            |
| Fパネルの後面図 |             |      |           |            |
|          |             |      | 1.        |            |
|          |             |      | 2.        |            |
|          |             |      | 3.        |            |
| 1 2      |             |      | 4.        |            |
| 4 0 5    | 3           | )[   | 5.        |            |
| 7 8      | 9           |      | 6.        |            |
|          |             |      | 7.        |            |
|          |             |      | 8.        |            |
| I        |             |      |           |            |