

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B2036027		ラジエター	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	中	平成26年 6月	TKG-FRR90S2
キャブ形状	キャブ幅		
チェックシート			
水漏れ点検	アッパー・ロアタンクの状態	フィンの状態	水圧テスト
良好	良好	良好	未
内部の状態			
良好			