

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
C0236036		セミオートマチックミッションA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
UDトラック	大	令和 2年12月	2PG-CD5CA
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検			
ミッション名	ミッションの形状	実車走行テスト	
その他	筒型	未実施	
目視点検（外観）			
ミッションケース	ハウジング（リテーナ）	★オイルシール	スイッチ
良好	良好	良好	未確認
レバー	メインドライブシャフト（先端部）	リリース関係	オイル漏れ
未確認	良好	未確認	良好
ワイヤーハーネス&コネクタ	★トルクコンバーター	セミO/H	
未確認		未実施	
目視点検（内部点検）			
メインドライブシャフト	スプライン部	ベアリング	シンクロナイゼリング
良好	未確認	未確認	未確認
シフトフォーク	スリーブ	レール	各ギア
未確認	未確認	未確認	未確認
実車走行点検			
ギヤ鳴り（変速時）	シフト抜け	異音	タイムラグ
未確認	未確認	未確認	未確認