

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B0133073		エンジンA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
三菱ふそう	大	平成14年11月	KL-FU50KNY
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検（始動中含む）			
エンジン番号 ★印は保証対象外	エンジンリターダー	シリンダーヘッドカバー	シリンダーヘッド
8DC11-530316	無	良好	良好
ヘッドガスケット	シリンダーブロック	オイルパン	タイミングカバー
良好	良好	良好	良好
INマニホールド	EXマニホールド	ファン	ファンブリー
良好	良好	良好	良好
★ウォーターポンプ	クランクブリー	インジェクションポンプ等	ポンプ種類
良好	良好	良好	ガバナ[列型] 2
★ターボチャージャー	ワイヤーハーネス&コネクタ	オイルスラッジ	オイル漏れ
	良好	良好	良好
水漏れ	ディストリビューター&コネクタ	点火タイミング	ガス供給装置（LPG、CNG）
良好	良好	良好	
セミO/H			
始動検査			
始動方法			
現車			
かかり具合	異音	排気の状態	油圧
良好	良好	良好	良好
インジェクター（ノズル）	バルブクリアラン	フローバイガス	コンブッション
良好	良好	良好	良好
噴射時期	★サーモスタット		
良好	良好		