

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B0133079		エンジンA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
日野	大	平成30年 1月	2PG-FR1AHG
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検（始動中含む）			
エンジン番号 ★印は保証対象外	エンジンリターダー	シリンダーヘッドカバー	シリンダーヘッド
A09C V A11865	有	良好	良好
ヘッドガスケット	シリンダーブロック	オイルパン	タイミングカバー
良好	良好	良好	良好
INマニホールド	EXマニホールド	ファン	ファンブリー
良好	良好	欠品	良好
★ウォーターポンプ	クランクブリー	インジェクションポンプ等	ポンプ種類
良好	良好	良好	コモレーン 1
★ターボチャージャー	ワイヤーハーネス&コネクタ	オイルスラッジ	オイル漏れ
良好	要整備交換	良好	良好
水漏れ	ディストリビューター&コネクタ	点火タイミング	ガス供給装置（LPG、CNG）
未確認		未確認	
セミO/H			
未実施			
始動検査			
始動方法			
シグマ			
かかり具合	異音	排気の状態	油圧
良好	良好	良好	未確認
オイルエレメント破損の為始動点検のみ			
インジェクター（ノズル）	バルブクリアラン	ブローバイガス	コンブッション
良好	未確認	未確認	未確認
噴射時期	★サーモスタット		
未確認	未確認		