

車 両 情 報									
車名		年式		排ガス		車体番号			形状
いすゞ		2007/H19-07				CYL77V7-7000433			その他／タンクローリー
走行		馬力		シフト					
480,000	km	330/243 ps/kw		M/T	・	A/T	・	セミA/T	H/L 7速
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!					
エア・パキューム				長:10 m 幅:2 m 高:2 m 門高:2 m					

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	○	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	△	不動
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ		
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)		
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト (種類)		
ヘッドライト (不具合)	○	
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	
エアサス (種類)	○	
エアサス (不具合)	○	
パワーステアリング	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	
デフロック		

特記事項

記録簿 有 / 無 ()

タイヤ残量





単位：mm			
4	4		
4	5	5	5
3	4	3	5
スベア	8		

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・パン	矢野特殊	AAA	平成19年/7月
【備考】床キーストン、ラッシング2段			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍機	菱重	TU73E	平成19年/7月
【備考】スタンバイ付き			
上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート	新明和	CG1002	平成19年/7月
【備考】三つ折り			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？