

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
アロー	H17		ARSTC035 福 (91) 5422福	キャリアセミトレーラー
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー パキューム	長:	m	幅:	m
	高:	m	門高:	m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンド	/	
ド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ベラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項

タイヤ残量

単位：mm

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ス^7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

315/80R22.5	_____	_____	_____	_____	315/80R22.5
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
	矢野特殊	ARSTC035	H17/6	003
	矢野特殊	AYS385-3	H17/6	A050052

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

