

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年6月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0005114
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,578km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長:3,120 mm 幅:1,610 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 80L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。スターターキー1本、スペアキー2本

記録簿 有 (H25/7、H25/8、H28/6~R3/6)

タイヤ残量





単位: mm

4	3		
—	—		
4	3	3	3
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—
スペア		185/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】前方床板腐食穴有。後方パイプ穴有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----