

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年4月	KQG-CYL77B	アルミウィング	CYL77B-7001941	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
644,703km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,600 mm 高:2,510 mm	幅:2,400 mm 門高:2,440 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右水混入。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ワイパー作動不良。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リッターダ	◎							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー1本（折れ込みの為私用不可）。

記録簿 有 (H29/7~R3/10)

タイヤ残量

単位：mm

8

7

—

—

3346

5557

スペア

2

—

素材：スチール

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR11R22.5 16PR

11R22.5 16PR11R22.5 16PR

11R22.5 16PR11R22.5 16PR

11R22.5 16PR11R22.5 16PR

スペア





275/80R22.5

—

備考：スタッドレスタイヤ。スペアサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DK085」	平成29年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------