

| 車 両 情 報   |             |            |      |                                                     |
|-----------|-------------|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                                |
| 日野        | 平成30年4月     | 2KG-FC2ABG | 冷凍パン | FC2AB-101835                                        |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                               |
| 459.625km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア-  | 長: 6,250 mm 幅: 2,070 mm<br>高: 1,920 mm 門高: 1,910 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |            |
|-------|------|------------|
|       | 結果   | 状態         |
| 異音    | ◎    |            |
| オイル混入 | ◎    |            |
| オイル漏れ | ◎    |            |
| 水混入   | ◎    |            |
| 水漏れ   | ◎    |            |
| 燃料漏れ  | ◎    |            |
| 排気    | ◎    |            |
| マフラー  | ○    | テールパイプすずり着 |
| ターボ   | ◎    |            |
| 冷却水吹返 | ◎    |            |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 点検項目     | 電装関係 | 結果   | 状態 |
|----------|------|------|----|
| エアコン     | ◎    |      |    |
| スターター    | ◎    |      |    |
| オルタネーター  | ◎    |      |    |
| P/W（運転席） | ◎    |      |    |
| P/W（助手席） | ◎    |      |    |
| 坂道発進装置   | ◎    |      |    |
| 異常ランプ    | ◎    |      |    |
| オーディオ    | ◎    |      |    |
| バックカメラ   | ◎    | カラー  |    |
| 電格ミラー    | ◎    |      |    |
| ETC      | ◎    | 標準   |    |
| タコグラフ    | ◎    | アナログ |    |

| 点検項目 | 結果           | 状態 |
|------|--------------|----|
| 床材質  | アルミ<br>キーストン |    |

| 点検項目   | 結果 | 状態  |
|--------|----|-----|
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ◎    |              |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ<br>結果 | 状態             |
|-------|----------|----------------|
| 異音    | ◎        |                |
| オイル漏れ | ○        | ビニオンシール<br>にじみ |
| デフロック | /        |                |

特記事項 エンジンキー3本、ボディキー5本(リアドア3本、サイドドア2本)  
12/23 カギ積載済

記録簿 有 (H30/7~R4/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 0 | 0 |   |
|     | — | — |   |
| 0   | 0 | 1 | 0 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 2 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
|                    |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| .....              |                    |                    |                    |
|                    | スペア                | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                   |        |                                |         |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                                    | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| 冷凍パン                                                   | 東フレ    | 「H180158」                      | 平成30年2月 |
| 【備考】、ラッシングレール2段、庫内灯LED4個、水抜き穴4カ所、左サイドドア、リアドア左ベンチレーター付き |        |                                |         |
| 冷凍機／直結                                                 | 東フレ    | XV72LOC-U                      | 平成30年2月 |
| 【備考】-30℃設定                                             |        |                                |         |
| 格納ゲート                                                  | 極東開発工業 | CG1002K-B3MRA2<br>「18T028755N」 | 平成30年   |
| 【備考】全長1570mm、全幅2110mm、ストッパー迄1380n、有効幅2010mm            |        |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ポデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|