

現車確認チェックシート

点検日 2.12.21

引取業者名 (株)ウツヅマ

点検者名 入部

顧客名	ヤマトオートワークス 熊本工場		
車両番号 (または登録No)	M2346	車台番号	XKU304-0001597
メーカー	日野	初年度登録	平成 年 月
走行距離	187978km	回送方法	自走 ・ 積載車使用 ・ レッカー

【付属品の有無】
※どちらかに○を記入。

ETC	有・無	カーナビ	有・無	デングコ	有・無	ブレーキパッド	有・無
-----	-----	------	-----	------	-----	---------	-----

【各ドア開閉・取付状況】


※該当項目に「○」をつけて下さい、不具合が有る場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)

左前ドア	問題無・不具合有()・欠品	右前ドア	問題無・不具合有()・欠品
左ハッチドア	問題無・不具合有()・欠品	右ハッチドア	問題無・不具合有()・欠品
サイドドア (左)	問題無・不具合有()・欠品	サイドドア (右)	問題無・不具合有()・欠品
右バンパー	問題無・不具合有()・欠品	左バンパー	問題無・不具合有()・欠品

【エンジンの状況】

エンジン	始動可・始動不可・なし	自走	可・不可
------	-------------	----	------

【損傷状況】 ※腐食・凹み、破れ等有る場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】 ※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

現地担当者印



橋村
20.12.23 FAX済