

# 現車確認チェックシート

点検日 R2 12.22

引取業者名 (株) ウシジマ

点検者名 石典

|                    |          |       |                   |
|--------------------|----------|-------|-------------------|
| 顧客名                | 人吉ホテ-工業  |       |                   |
| ヤマト社番<br>(または登録No) | G 3572   | 車台番号  | DA 62V - 531895   |
| メーカー               | スズキ      | 初年度登録 | 平成 年 月            |
| 走行距離               | 423630km | 回送方法  | 自走 ・ 積載車使用 ・ レッカー |

【付属品の有無】  
※どちらかに○を記入。

|     |     |      |     |      |     |        |     |
|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|
| ETC | 有・無 | カーナビ | 有・無 | デジタロ | 有・無 | パワーゲート | 有・無 |
|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|

【各ドア開閉・取付状況】


※該当項目に「○」をつけて下さい、不具合が有る場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)

|              |                   |              |                |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| 左前ドア         | 問題無・不具合有( )・欠品    | 右前ドア         | 問題無・不具合有( )・欠品 |
| 左バックドア       | 問題無・不具合有( )・欠品    | 右バックドア       | 問題無・不具合有( )・欠品 |
| サイドドア<br>(左) | 問題無・不具合有( )・欠品    | サイドドア<br>(右) | 問題無・不具合有( )・欠品 |
| 右ハンバー        | 問題無・不具合有(取り外し)・欠品 | 右ハンバー        | 問題無・不具合有( )・欠品 |

【エンジンの状況】

|      |             |    |           |
|------|-------------|----|-----------|
| エンジン | 始動可・始動不可・なし | 自走 | 可・不可(水没車) |
|------|-------------|----|-----------|

【損傷状況】 ※腐食・凹み、破れ等が有る場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】 ※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

現地担当者印

松山

橋村  
201222 FAX済