

現車確認チェックシート

点検日 12.3.2.8

引取業者名 (株) ウシジマ

点検者名 松下

顧客名	ヤマトオートワークス ヤマト運輸 2箇米森不支店		
車両番号 (または登録No)	M 9939	車台番号	XKV304 - 1000423
メーカー	日野	初年度登録	平成 年 月
走行距離	203067	回送方法	自走 ・ 積載車使用 ・ レッカー

【付属品の有無】
※どちらかに○を記入。

ETC	有・無	カーナビ	有・無	デジタコ	有・無	パワーウィンドウ	有・無
-----	-----	------	-----	------	-----	----------	-----

【各ドア開閉・取付状況】

※該当項目に「○」をつけて下さい、不具合がある場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)


左前ドア	問題無・不具合有 () ・欠品	右前ドア	問題無・不具合有 () ・欠品
左ハッチドア	問題無・不具合有 () ・欠品	右ハッチドア	問題無・不具合有 () ・欠品
右前ドア	問題無・不具合有 () ・欠品	サイドドア (右)	問題無・不具合有 () ・欠品
右ハッチドア	問題無・不具合有 () ・欠品	右バンパー	問題無・不具合有 () ・欠品

【エンジンの状況】

エンジン	始動可・始動不可・なし	曲がり	可・不可 ()
------	-------------	-----	----------

【損傷状況】

※腐食・凹み、破れ等有る場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】 ※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

--

現地担当者印

魚 谷