

# 現車確認チェックシート

点検日 R3.3.3

引取業者名 (株) ウシジマ

点検者名 松下

顧客名	ヤマトワークス		ヤマト運輸 久米圭督	
車両番号	W 5813	車台番号	XR0280 - 0001317	
メーカー	トヨタ	平成	年	月
走行距離	312015	回送方法	自走 ・ 積載車使用 ・ レッカー	

【付属品の有無】  
※どちらかに○を記入。

鍵	有・無	カーナビ	有・無	エンジンオイル	有・無	洗剤	有・無
---	-----	------	-----	---------	-----	----	-----

【各ドア開閉・取付状況】


※該当項目に「○」をつけて下さい、不具合がある場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)

左前ドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品	右前ドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品
左後ドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品	右後ドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品
左側リアドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品	右側リアドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品
左側リアドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品	右側リアドア	問題無・不具合有 ( ) ・欠品

【エンジンの状況】

始動可	始動不可・なし	構造	可・不可 ( 構内out )
-----	---------	----	----------------

【損傷状況】 ※腐食・凹み、破れ等がある場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】 ※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

現地担当者印