


出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点
511	H25年03月	レンジャー	2	3.5
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装
	レンタカー	4. 15t	2WD	D
				内装
				C




走行(現メーター)	保証書	
117,980km	×	
	整備手帳	
	×	
	整備記録	
	×	
	×	
型式	型式指定	類別
TKG-FD9JLAA		
排気量	燃料	ミッション
5100cc	軽油	MT
車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	
登録番号	車台番号	
宮崎	100 わ 1401	FD9JLA-12077

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	4150	預託済	10,400円

装備			
AC	PS	PW	W9イヤ
○	○	○	○

クレーン段数	冷凍／冷蔵

FRONT



修復

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ

査定特記事項
外装色褪せA、U、S 荷台板張A、U、S、C 下回りSC中 サイドガード曲がり 前立鉄板張り 内装汚れ、キズ サイドミラーキズ、カバー破損 根太食い込み、増し、フレ ハンドルスレ(大) エアバッグ運転席のみ シートヘタリ、スレ、汚れ フロアカーペットスレ アオリ加工 天張りシミ

引取場所
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507

損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません					
凸凹・亀裂		線キズ		サビ	
◆	エグボ	U2	～20	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超
				S2	C2
				10超	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/02/17	16.	0511
------	------------	-----	------