

Condition Check

神戸入礼会 735回

貨物

1035		初度登録 H28年02月		車種名 エルフ		ドア数		評価点 3	
車歴 一般事業用		グレード・仕様 2. 95T 冷凍				駆動 2WD		外装 C	
								内装 C	

走行(顕メーター)

339,271km

保証書

○

整備手帳

○

整備記録

○

型式
TPG-NPR85AN

型式指定

類別

排気量
3000cc

燃料
軽油

ミッション
MT

車検期限
抹消

検付自賠責
×

承認請求書

登録番号
岐阜 800 あ 4162

車台番号
NPR85-7058200

リサイクル料
預託済 10,440円

福祉車両

車体色
白

色コード
729

定員
3

積載量
2950

整備

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

クレーン段数

冷凍/冷蔵
○(機械)

修復

修復内容

客室内張

ヤブレ
○
穴
コゲ

査定特記事項

冷凍機動作未確認
タイヤスタッドレス
リヤピラーK、U
エアバック運転席のみ
ハンドルスレ(大)
シートヤブレ(10cm以上)
灰血破損
下回りS小
荷箱A、U、S
荷箱内2室式、仕切り有り

引取場所

名古屋サテライト
〒498-0064
愛知県弥富市西末広5丁目13-1
川戸
078-302-8071
T 0567-69-2070
F 0567-69-2071

チェック

2021/02/24

H

1035

損傷記号&損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂

線キズ

サビ

腐食

◆	エケボ 〜10	U2 〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10
◆	U3 20超	U2 20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W

板金あり

P

塗装あり

K

看祐跡

X

交換跡

G

ガラス交換要す

L

レンズ割れ

FRONT

REAR