

出品番号 519	初度登録 H28年02月	車種名 エルフ	ドア数 2	評価点 R
	車歴	グレード・仕様 2.0t パワーゲート付	駆動 2WD	外装 D
				内装 C



走行(現メーター) 99,057km	保証書 ○
	整備手帳 ○
	整備記録 ○

型式 TRG-NPR85AR	型式指定	類別
排気量 3000cc	燃料 軽油	ミッション その他
車検期限 抹消	検付自賠責 ×	承認請求書
登録番号 熊本 100 せ 9695	車台番号 NPR85-7059406	

車体色 白	色コード 729	定員 3	積載量 2000	リサイクル料 預託済 10,440円	福祉車両
----------	-------------	---------	-------------	-----------------------	------

装備					
AC ○	PS ○	PW ○	Wタイヤ ○		

クレーン段数	冷凍/冷蔵
--------	-------


アピールポイント
エアバッグ ABS

車両特記事項
下見要す(コンディション査定特記事項参照)

修復内容
フロントピラー左修正

査定特記事項
エアバッグ運転席のみ 内装汚れ、キズ ベルト鳴き シート汚れ、スレ、コゲ穴 フロアシート汚れ 外装色褪せA、U、S 荷台板A、U、S、ワレ穴、補修悪い サイドガード曲がり パワーゲート動作未確認 根太ワレ アンテナ曲がり サイドミラーキズ グリルワレ 天張り汚れ スムーサーEX

引取場所
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507



修復
○

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ

損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミソヤマはチェックしません									
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10
◆	〜10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	G2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡				
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ				

チェック	2021/03/05	15	0519
------	------------	----	------