

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7046290
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
487,789km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,253 mm 幅:2,147 mm 高:2,056 mm 門高:2,062 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有、ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	△	高圧パイプ NO.1高圧パイプシール より燃料吹き出し
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ブローバイ吹き エンジン内の内圧が高そうです エンジン要点検  
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
-	-		
6	8	9	6
-	-	-	-
スペア	0	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-
素材: スチール 備考: 後ろ4本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2376」	(不明)
【備考】			
直結	菱重	TDJS50A-	
【備考】			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	平成25年2月(不明)
【備考】			
【上物仕様備考】ゲートEマーク付 I型キースト 庫内灯3個(LED)			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ