

# 現車確認チェックシート

引取業者名 (株) ウシジマ

点検日 R3. 3. 23

点検者名 丸山

|               |              |           |                   |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 顧客名           | ヤマト運輸 熊本主管支店 |           |                   |
| 車両種別<br>または用途 | G 2583       | 車台番号      | DA64V-116010      |
| メーカー          | スズキ          | 初年度<br>登録 | 平成 年 月            |
| 走行距離          | 509048km     | 回送方法      | 自走 ・ 積載車使用 ・ レッカー |

【付属品の有無】  
※どちらかに○を記入。

|     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| ETC | 有 ( ) 無 (○) | カーナビ | 有 ( ) 無 (○) | アシッド | 有 ( ) 無 (○) | その他 | 有 ( ) 無 (○) |
|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|

【各ドア開閉・取付状況】


※該当項目に「○」をつけて下さい、不具合がある場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)

|        |                      |        |                      |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 左戸ドア   | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) | 右戸ドア   | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) |
| 左ハッチドア | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) | 右ハッチドア | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) |
| 左リアドア  | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) | 右リアドア  | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) |
| 左リアハッチ | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) | 右リアハッチ | 問題無・不具合有 ( ) ・欠品 ( ) |

【エンジンの状況】

|      |                 |    |                    |
|------|-----------------|----|--------------------|
| エンジン | 始動可 ・ 始動不可 ・ なし | 漏水 | 有 ( ) ・ 不可 ( ) 水漏れ |
|------|-----------------|----|--------------------|

【損傷状況】 ※腐食・凹み、破れ等がある場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】 ※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

現地担当者印

