

# 現車確認チェックシート

点検日 R3.3.23

引取業者名 (株)ウシヅマ

点検者名 入部

登録番号	ヤマト運輸・熊本支店支店		
車両番号	M2147	車両番号	XKU304-0001174
メーカー	日野	年度	平成 年 月
走行距離	351577	回送走行	自走 積載車使用 レッカー

【付属品の有無】  
※どちらかに○を記入。

荷役機	有・無	ドア	有・無	ドリンクホルダー	有・無	工具箱	有・無
-----	-----	----	-----	----------	-----	-----	-----

## 【各ドア開閉・取付状況】

※該当項目に「○」をつけて下さい。不具合が有る場合は内容を記入。(ガタツキ有、等)


運転席ドア	問題無・不具合有( )・欠品	荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品
荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品	荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品
運転席ドア	問題無・不具合有( )・欠品	荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品
荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品	荷役機ドア	問題無・不具合有( )・欠品

## 【エンジンの状況】

エンジン	始動可・始動不可・なし	電気	可・不可( )
------	-------------	----	---------

## 【損傷状況】

※腐食・凹み、破れ等が有る場合は具体的な箇所を記入。



【特記事項】※事故歴、改造箇所の有無を引渡し元担当者に確認願います。

現地担当者印

