

車名 三菱	年式 H 29.08	型式・車台番号 QPG-FS64VZ FS64VZ-525353	架装形状 ウイング、フルバ	管理番号/保管 V00193 栃木県
車検有効期限 R 02.08.27	走行距離 (km) 589511 km	積載量 13400 kg	荷台内寸 (mm) L 9527 W 2415 H 2693	ギア数: 7速 ベル数: 3
エンジン状態A~E	過給機	気筒	タコグラフ年月 17.07	馬力
ブレーキ				AC 良好
ミラージュ (異音、油漏れ等):				キャブ内装
登録番号: ちぎ 130 あ 1749 *後部キ-2本 *ゲート 新明和/PRA110-1455				室内汚れ: 多
上物:	●シートほつれあり	●各サイドフラッシュレンズ水はじあり	●スベアタイヤ欠	室内匂い: 中
年式:	●ホイールS	●門鎖A	●サイドマーカールズ割れ	タバコ汚れ: 中
型式:	●シフトブーツ切れ/はがれ	●運転席足マット切れ	●フロントパネルと左コーナーパネルの隙間が湧く	シート破れ: 無
その他:	●ヘッドライトレンズ及び右あり	●冬用番5		シートめ: 有
	●ミラーカバーA	●看板あと		ETC X JISカメラ O
	●フロント全体的に飛び石	●ウイング既開モコン前側にもあり		HID-LED HID ナールス O
上載メーカー	トレス	工番等: 1 4 W 0 6 1 7 3	庫内灯: LED	ナビ X 集中ドア O
鍵メインサブ	本	鍵音鍵: 0 本	燃料キャブ鍵: 本	イモビ 記録簿 O
		アドブルーキャブ鍵: 2 本	ジョルダー本体:	リミッター O 取説 O
			ジョルダーカバー:	
A:キズ U:凹凸損傷 B:キズを伴う凹み W:液 C:腐食 X:費交換 G:ガラスキズ P:塗装剥 H:穴 XX:交換部 S:腐 W:補修証				タイヤ状態 mm, 欠, 記載
箱内の状況				6.4 7.7 8.9 8.2 6.8 7.3 6.4 5.8 7.7 6.4 7.3 7.3 スベア:
床汚れ あおり内装A ウイング内装汚れ 床フロア9割				タイヤサイズ フロント: 245/70R19.5 リア: 245/70R19.5
キャブ内装状況				タイヤ種類
センター/リアコンターテンタ				スノウ
				減り具合: 段階的
				装着ホイール種類
				スチールホイール





