

車名		年式		型式・車台番号		架装形状		管理番号/保管			
三菱		H 27.09		QPG-FS64VZ		FS64VZ-510029					
車検有効期限		走行距離 (km)		積載量		荷台内寸 (mm)				R00205 栃木県	
R 02.09.26 切抹		419483 km		13000 kg		L 9796 W 2309 H 2414		ギア数: 7速		ペダル数: 3	
エンジン状態A~E		過給機		気筒		タコグラフ年月		14.12		馬力	
										ブレーキ	
										AC 良好	
ミッション・デフ (異音、油漏れ等) :										キャブ内部	
登録番号: とちぎ 830 あ 1805										★キーレスリモコン1/樹脂キー2/板キー1/タンクローリー鍵2 ★冷凍機 東プレ XV72LOC-T	
★注意モニター点灯										★パワーゲート 植東 (CP1C030-B3MRA2)	
●シフトブーツ切れ											
●ホイールS・A											
●当たりゴム切れ											
●観音扉内側割れ・A											
●ミラーガタあり/カバー穴											
上物メーカー 東プレ 工番等: F 1 5 2 6 2 7										庫内灯: LED	
Fガラス状態: 飛石有											
鍵メイン・サブ 本 観音鍵: 2本 燃料キャブ鍵: 本 アドブルーキャブ鍵: 2本										ジョルダー本体:	
										ジョルダーカバー:	
A:キズ U:凹凸曲がり B:キズを伴う凹み W:波 C:腐食 X:要交換 G:ガラスキズ P:要塗装 H:穴 XX:交換跡 S:錆 W:補修跡										タイヤ状態 mm、欠、で記載	
箱内の状況										8.8 7.8	
パレテナガイド										6.3 6.9	
										5.6 6.2 6.0 5.5	
										7.6 7.5 7.2 6.6	
										スベア:	
キャブ内の状況										タイヤサイズ	
天井シ										フロント: 245/70R19.5	
										リア: 245/70R19.5	
										タイヤ種類	
										スノウ	
										減り具合: 段減り	
										装着ホイール種類	
										スチールホイール	